

สำเนาฉบับ



ที่ สร ๘๕๑๐๓ / ๒๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
หมู่ที่ ๑ บ้านก้อ ตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง สำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๗ ซึ่งเป็นน้ำเสียที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง ร่อง ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำ และซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๗ เพื่อให้การจัดทำข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อมูลผลการสำรวจที่เป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจากท่านสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ และส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๕๕ - ๘๘๘๖



.....พิมพ์ทาน

.....ตรวจ

.....ตรวจ

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านน้ำเสียนพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านก้อล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายมงคล เหมือนจิต)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้าน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายสมชาย ไกรเพท)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านเสกกอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายเพลีน นิลสินยัง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสี่ย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสี่ยจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)




ผู้รับรองข้อมูล

(นายประเสริฐ เพ็งแจ่ม)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านลำโรง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายเชื่อง สายบัวแดง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านวังโกม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายณฤเบศร์ สุขสบาย)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ บ้านกระวาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายชัย ท้าวไทยชนะ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗


แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ บ้านระหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ) อนุชัย ผู้รับรองข้อมูล
(นายอนุชัย บุญมา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายสุภาพ แสนแก้ว)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโอรุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของบ้านเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟป่า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายเกษมสันต์ หาญนิ่ม)
กำนัน หมู่ที่ ๑๐

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแสนสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองข้อมูล

(นางบงกชศรี ทองรอด)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสนนาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ) สัจจบ ผู้รับรองข้อมูล
(นางสงบ พรหมบุตร)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาที่เสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกตะแบง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ) **สมชาย** ผู้รับรองข้อมูล
(นายสมชาย ทิวคู่)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยเสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ) **จงชัย** ผู้รับรองข้อมูล
(นายธงชัย คุณสว่าง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๔

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ยื่นที่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านสวายตาพัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ) *ดาภา* ผู้รับรองข้อมูล
(นายดาภากร สบายบัวแดง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๕

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสียหายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตางึง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของน้ำเสีย	จำนวนพื้นที่ ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-		
บ่อบำบัดน้ำเสียในชุมชน	-		
ผิวดินที่พังทลาย	-		
การเลี้ยงปศุสัตว์	-		
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-		
ไฟฟ้า	-		
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-		

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองข้อมูล
(นายพาน บุญเฟื่อง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาผู้นำเสียในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเจริญสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สาเหตุของผู้นำเสีย	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา	ชื่อสถานที่ ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
นำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	
บู่ที่ใช้ในการเกษตร	-	-	
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	
ไฟฟ้า	-	-	
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองข้อมูล

(นายประดิษฐ์ คำมณี)

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๕๑๐๓ /

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.หนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เช่น น้ำเสียจากครัวเรือน นั้น

ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงขอรายงานผลการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบปัญหาการปล่อยน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ สุขกาย)

นายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

.....

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ สุขกาย)

นายช่างโยธา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

—

(นางสาวสุนทรี ทรงศรีม่วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายอุดม ทองคำ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่



ที่ สร ๘๕๑๐๓ / ๒๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
หมู่ที่ ๑ บ้านก้อล ตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๗ ซึ่งเป็นน้ำเสียที่ผ่านการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง ร่อง ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำและซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือนไปแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

กองช่าง

โทร ๐ - ๔๔๕๕ - ๘๙๘๖

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาง

...../...../.....ตรวจ

...../...../.....ตรวจ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลการสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																	
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาล้างจานและยาล้างจานล้างถ้วย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายอัครสิทธิ์ สายรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวัชรินทร์ สุขกาย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง